

# ООО "БлокПластБетон"



Российская федерация 141069  
 Московская область г. Королев,  
 Тел/Факс 8 (495) 988-50-61/8 (498) 719-09-99  
 Моб 8-916-300-09-44  
 e-mail: blokplastbeton@mail.ru www.blokplastbeton.ru

Р/счет 40702810701140001015  
 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)  
 К/счет 30101810145250000411  
 БИК 044525411  
 ИНН 5018140400 КПП 501801001

ООО «БлокПластБетон» - производственно-строительная компания, основными видами деятельности организации является производство и поставка строительных материалов на объекты строительства, так же выполняем строительно-монтажные работы любой сложности. ИМЕЕМ ДОПУСК В СРО.

## Перемычки Армированные (ППБ)

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ ПЕРЕМЫЧЕК			м <sup>3</sup> /шт	Стоимость							
	длина L	ширина В	высота Н		плотность Д 300		плотность Д 400		плотность Д 500		плотность Д 600	
					до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.
перемычка ПБ	1000	100	150	0,015	165,0		180,0		195,0		210,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1100</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>0,017</b>	<b>181,5</b>		<b>198,0</b>		<b>214,5</b>		<b>231,0</b>	
перемычка ПБ	1250	100	150	0,019	206,3		225,0		243,8		262,5	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1300</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>0,020</b>	<b>214,5</b>		<b>234,0</b>		<b>253,5</b>		<b>273,0</b>	
перемычка ПБ	1500	100	150	0,023	247,5		270,0		292,5		315,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1750</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>0,026</b>	<b>288,8</b>		<b>315,0</b>		<b>341,3</b>		<b>367,5</b>	
перемычка ПБ	2000	100	150	0,030	330,0		360,0		390,0		420,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2250</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>0,034</b>	<b>371,3</b>		<b>405,0</b>		<b>438,8</b>		<b>472,5</b>	
перемычка ПБ	2500	100	150	0,038	412,5		450,0		487,5		525,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2750</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>0,041</b>	<b>453,8</b>		<b>495,0</b>		<b>536,3</b>		<b>577,5</b>	
перемычка ПБ	3000	100	150	0,045	495,0		540,0		585,0		630,0	
перемычка ПБ	1000	100	250	0,025	225,0		250,0		275,0		300,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1100</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>0,028</b>	<b>247,5</b>		<b>275,0</b>		<b>302,5</b>		<b>330,0</b>	
перемычка ПБ	1250	100	250	0,031	281,3		312,5		343,8		375,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1300</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>0,033</b>	<b>292,5</b>		<b>325,0</b>		<b>357,5</b>		<b>390,0</b>	
перемычка ПБ	1500	100	250	0,038	337,5		375,0		412,5		450,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1750</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>0,044</b>	<b>393,8</b>		<b>437,5</b>		<b>481,3</b>		<b>525,0</b>	
перемычка ПБ	2000	100	250	0,050	450,0		500,0		550,0		600,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2250</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>0,056</b>	<b>506,3</b>		<b>562,5</b>		<b>618,8</b>		<b>675,0</b>	
перемычка ПБ	2500	100	250	0,063	562,5		625,0		687,5		750,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2750</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>0,069</b>	<b>618,8</b>		<b>687,5</b>		<b>756,3</b>		<b>825,0</b>	
перемычка ПБ	3000	100	250	0,075	675,0		750,0		825,0		900,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1000</b>	<b>115</b>	<b>124</b>	<b>0,014</b>	<b>171,1</b>	-	<b>185,4</b>	-	<b>199,6</b>	-	<b>213,9</b>	-
перемычка ПБ	1100	115	124	0,016	188,2	-	203,9	-	219,6	-	235,3	-
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1200</b>	<b>115</b>	<b>124</b>	<b>0,017</b>	<b>205,3</b>	-	<b>222,5</b>	-	<b>239,6</b>	-	<b>256,7</b>	-
перемычка ПБ	1300	115	124	0,019	222,5	-	241,0	-	259,5	-	278,1	-
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1500</b>	<b>115</b>	<b>124</b>	<b>0,021</b>	<b>256,7</b>	-	<b>278,1</b>	-	<b>299,5</b>	-	<b>320,9</b>	-
перемычка ПБ	1750	115	124	0,025	299,5	-	324,4	-	349,4	-	374,3	-
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2000</b>	<b>115</b>	<b>124</b>	<b>0,029</b>	<b>342,2</b>	-	<b>370,8</b>	-	<b>399,3</b>	-	<b>427,8</b>	-
перемычка ПБ	2250	115	124	0,032	385,0	-	417,1	-	449,2	-	481,3	-
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2500</b>	<b>115</b>	<b>124</b>	<b>0,036</b>	<b>427,8</b>	-	<b>463,5</b>	-	<b>499,1</b>	-	<b>534,8</b>	-
перемычка ПБ	2750	115	124	0,039	470,6	-	509,8	-	549,0	-	588,2	-
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3000</b>	<b>115</b>	<b>124</b>	<b>0,043</b>	<b>513,4</b>	-	<b>556,1</b>	-	<b>598,9</b>	-	<b>641,7</b>	-
ППБ СПБ-120-VI	1200	115	295	0,041	366,4		407,1		447,8		488,5	
<b>ППБ СПБ-150-VI</b>	<b>1500</b>	<b>115</b>	<b>295</b>	<b>0,051</b>	<b>458,0</b>		<b>508,9</b>		<b>559,8</b>		<b>610,7</b>	
ППБ СПБ-180-VI	1800	115	295	0,061	549,6		610,7		671,7		732,8	
<b>ППБ СПБ-210-VI</b>	<b>2100</b>	<b>115</b>	<b>295</b>	<b>0,071</b>	<b>641,2</b>		<b>712,4</b>		<b>783,7</b>		<b>854,9</b>	
ППБ СПБ-240-VI	2400	115	295	0,081	732,8		814,2		895,6		977,0	
<b>ППБ СПБ-270-VI</b>	<b>2700</b>	<b>115</b>	<b>295</b>	<b>0,092</b>	<b>824,4</b>		<b>916,0</b>		<b>1007,6</b>		<b>1099,2</b>	
ППБ СПБ-300-VI	3000	115	295	0,102	916,0		1017,8		1119,5		1221,3	

# Перемычки Армированные (ППБ)

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ ПЕРЕМЫЧЕК			м <sup>3</sup> /1шт	СТОИМОСТЬ							
	длина L	ширина B	высота H		плотность Д 300		плотность Д 400		плотность Д 500		плотность Д 600	
					до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.
перемычка ПБ	1200	120	140	0,020	241,9		262,1		282,2		302,4	
перемычка ПБ	1500	120	140	0,025	302,4		327,6		352,8		378,0	
перемычка ПБ	1800	120	140	0,030	362,9		393,1		423,4		453,6	
перемычка ПБ	2100	120	140	0,035	423,4		458,6		493,9		529,2	
перемычка ПБ	2400	120	140	0,040	483,8		524,2		564,5		604,8	
перемычка ПБ	2700	120	140	0,045	544,3		589,7		635,0		680,4	
перемычка ПБ	3000	120	140	0,050	604,8		655,2		705,6		756,0	
перемычка ПБ	3500	120	140	0,059	705,6		764,4		823,2		882,0	
перемычка ПБ	1200	120	220	0,032	348,5		380,2		411,8		443,5	
перемычка ПБ	1500	120	220	0,040	435,6		475,2		514,8		554,4	
перемычка ПБ	1800	120	220	0,048	522,7		570,2		617,8		665,3	
перемычка ПБ	2100	120	220	0,055	609,8		665,3		720,7		776,2	
перемычка ПБ	2400	120	220	0,063	697,0		760,3		823,7		887,0	
перемычка ПБ	2700	120	220	0,071	784,1		855,4		926,6		997,9	
перемычка ПБ	3000	120	220	0,079	871,2		950,4		1029,6		1108,8	
перемычка ПБ	3700	120	220	0,098	1074,5		1172,2		1269,8		1367,5	
ППБ СПБ-120-IV	1200	140	235	0,039	276,4		315,8		355,3		394,8	
ППБ СПБ-130-IV	1300	140	235	0,043	299,4		342,2		384,9		427,7	
ППБ СПБ-140-IV	1400	140	235	0,046	322,4		368,5		414,5		460,6	
ППБ СПБ-150-IV	1500	140	235	0,049	345,5		394,8		444,2		493,5	
ППБ СПБ-170-IV	1700	140	235	0,056	391,5		447,4		503,4		559,3	
ППБ СПБ-180-IV	1800	140	235	0,059	414,5		473,8		533,0		592,2	
ППБ СПБ-190-IV	1900	140	235	0,063	437,6		500,1		562,6		625,1	
ППБ СПБ-200-IV	2000	140	235	0,066	460,6		526,4		592,2		658,0	
ППБ СПБ-210-IV	2100	140	235	0,069	483,6		552,7		621,8		690,9	
ППБ СПБ-220-IV	2200	140	235	0,072	506,7		579,0		651,4		723,8	
ППБ СПБ-240-IV	2400	140	235	0,079	552,7		631,7		710,6		789,6	
ППБ СПБ-250-IV	2500	140	235	0,082	575,8		658,0		740,3		822,5	
ППБ СПБ-270-IV	2700	140	235	0,089	621,8		710,6		799,5		888,3	
ППБ СПБ-300-IV	3000	140	235	0,099	690,9		789,6		888,3		987,0	
ППБ СПБ-120-II	1200	140	295	0,050	346,9		396,5		446,0		495,6	
ППБ СПБ-130-II	1300	140	295	0,054	375,8		429,5		483,2		536,9	
ППБ СПБ-140-II	1400	140	295	0,058	404,7		462,6		520,4		578,2	
ППБ СПБ-150-II	1500	140	295	0,062	433,7		495,6		557,6		619,5	
ППБ СПБ-170-II	1700	140	295	0,070	491,5		561,7		631,9		702,1	
ППБ СПБ-180-II	1800	140	295	0,074	520,4		594,7		669,1		743,4	
ППБ СПБ-190-II	1900	140	295	0,078	549,3		627,8		706,2		784,7	
ППБ СПБ-200-II	2000	140	295	0,083	578,2		660,8		743,4		826,0	
ППБ СПБ-210-II	2100	140	295	0,087	607,1		693,8		780,6		867,3	
ППБ СПБ-220-II	2200	140	295	0,091	636,0		726,9		817,7		908,6	
ППБ СПБ-240-II	2400	140	295	0,099	693,8		793,0		892,1		991,2	
ППБ СПБ-250-II	2500	140	295	0,103	722,8		826,0		929,3		1032,5	
ППБ СПБ-270-II	2700	140	295	0,112	780,6		892,1		1003,6		1115,1	
ППБ СПБ-300-II	3000	140	295	0,124	867,3		991,2		1115,1		1239,0	
перемычка ПБ	1000	150	124	0,019	241,8	-	260,4	-	279,0	-	297,6	-
перемычка ПБ	1100	150	124	0,020	266,0	-	286,4	-	306,9	-	327,4	-
перемычка ПБ	1200	150	124	0,022	290,2	-	312,5	-	334,8	-	357,1	-
перемычка ПБ	1300	150	124	0,024	314,3	-	338,5	-	362,7	-	386,9	-
перемычка ПБ	1500	150	124	0,028	362,7	-	390,6	-	418,5	-	446,4	-
перемычка ПБ	1750	150	124	0,033	423,2	-	455,7	-	488,3	-	520,8	-
перемычка ПБ	2000	150	124	0,037	483,6	-	520,8	-	558,0	-	595,2	-
перемычка ПБ	2250	150	124	0,042	544,1	-	585,9	-	627,8	-	669,6	-
перемычка ПБ	2500	150	124	0,047	604,5	-	651,0	-	697,5	-	744,0	-
перемычка ПБ	2750	150	124	0,051	665,0	-	716,1	-	767,3	-	818,4	-
перемычка ПБ	3000	150	124	0,056	725,4	-	781,2	-	837,0	-	892,8	-

# Перемычки Армированные (ППБ)

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ ПЕРЕМЫЧЕК			м <sup>3</sup> /1шт	СТОИМОСТЬ							
	длина L	ширина В	высота Н		плотность Д 300		плотность Д 400		плотность Д 500		плотность Д 600	
					до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.
перемычка ПБ	1000	150	180	0,027	243,0		270,0		297,0		324,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1250</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>0,034</b>	<b>303,8</b>		<b>337,5</b>		<b>371,3</b>		<b>405,0</b>	
перемычка ПБ	1500	150	180	0,041	364,5		405,0		445,5		486,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1750</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>0,047</b>	<b>425,3</b>		<b>472,5</b>		<b>519,8</b>		<b>567,0</b>	
перемычка ПБ	2000	150	180	0,054	486,0		540,0		594,0		648,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2250</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>0,061</b>	<b>546,8</b>		<b>607,5</b>		<b>668,3</b>		<b>729,0</b>	
перемычка ПБ	2500	150	180	0,068	607,5		675,0		742,5		810,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2750</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>0,074</b>	<b>668,3</b>		<b>742,5</b>		<b>816,8</b>		<b>891,0</b>	
перемычка ПБ	3000	150	180	0,081	729,0		810,0		891,0		972,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3250</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>0,088</b>	<b>789,8</b>		<b>877,5</b>		<b>965,3</b>		<b>1053,0</b>	
перемычка ПБ	3500	150	180	0,095	850,5		945,0		1039,5		1134,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1000</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>0,038</b>	<b>300,0</b>		<b>337,5</b>		<b>375,0</b>		<b>412,5</b>	
перемычка ПБ	1100	150	250	0,041	330,0		371,3		412,5		453,8	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1250</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>0,047</b>	<b>375,0</b>		<b>421,9</b>		<b>468,8</b>		<b>515,6</b>	
перемычка ПБ	1300	150	250	0,049	390,0		438,8		487,5		536,3	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>0,056</b>	<b>450,0</b>		<b>506,3</b>		<b>562,5</b>		<b>618,8</b>	
перемычка ПБ	1750	150	250	0,066	525,0		590,6		656,3		721,9	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2000</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>0,075</b>	<b>600,0</b>		<b>675,0</b>		<b>750,0</b>		<b>825,0</b>	
перемычка ПБ	2250	150	250	0,084	675,0		759,4		843,8		928,1	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2500</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>0,094</b>	<b>750,0</b>		<b>843,8</b>		<b>937,5</b>		<b>1031,3</b>	
перемычка ПБ	2750	150	250	0,103	825,0		928,1		1031,3		1134,4	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3000</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	<b>0,113</b>	<b>900,0</b>		<b>1012,5</b>		<b>1125,0</b>		<b>1237,5</b>	
перемычка ПБ	1000	175	124	0,022	217,0	-	238,7	-	260,4	-	282,1	-
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1100</b>	<b>175</b>	<b>124</b>	<b>0,024</b>	<b>238,7</b>	-	<b>262,6</b>	-	<b>286,4</b>	-	<b>310,3</b>	-
перемычка ПБ	1200	175	124	0,026	260,4	-	286,4	-	312,5	-	338,5	-
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1300</b>	<b>175</b>	<b>124</b>	<b>0,028</b>	<b>282,1</b>	-	<b>310,3</b>	-	<b>338,5</b>	-	<b>366,7</b>	-
перемычка ПБ	1500	175	124	0,033	325,5	-	358,1	-	390,6	-	423,2	-
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1750</b>	<b>175</b>	<b>124</b>	<b>0,038</b>	<b>379,8</b>	-	<b>417,7</b>	-	<b>455,7</b>	-	<b>493,7</b>	-
перемычка ПБ	2000	175	124	0,043	434,0	-	477,4	-	520,8	-	564,2	-
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2250</b>	<b>175</b>	<b>124</b>	<b>0,049</b>	<b>488,3</b>	-	<b>537,1</b>	-	<b>585,9</b>	-	<b>634,7</b>	-
перемычка ПБ	2500	175	124	0,054	542,5	-	596,8	-	651,0	-	705,3	-
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2750</b>	<b>175</b>	<b>124</b>	<b>0,060</b>	<b>596,8</b>	-	<b>656,4</b>	-	<b>716,1</b>	-	<b>775,8</b>	-
перемычка ПБ	3000	175	124	0,065	651,0	-	716,1	-	781,2	-	846,3	-
<b>ППБ СПБ-120-III</b>	<b>1200</b>	<b>180</b>	<b>235</b>	<b>0,051</b>	<b>355,3</b>		<b>406,1</b>		<b>456,8</b>		<b>507,6</b>	
ППБ СПБ-130-III	1300	180	235	0,055	384,9		439,9		494,9		549,9	
<b>ППБ СПБ-140-III</b>	<b>1400</b>	<b>180</b>	<b>235</b>	<b>0,059</b>	<b>414,5</b>		<b>473,8</b>		<b>533,0</b>		<b>592,2</b>	
ППБ СПБ-150-III	1500	180	235	0,063	444,2		507,6		571,1		634,5	
<b>ППБ СПБ-170-III</b>	<b>1700</b>	<b>180</b>	<b>235</b>	<b>0,072</b>	<b>503,4</b>		<b>575,3</b>		<b>647,2</b>		<b>719,1</b>	
ППБ СПБ-180-III	1800	180	235	0,076	533,0		609,1		685,3		761,4	
<b>ППБ СПБ-190-III</b>	<b>1900</b>	<b>180</b>	<b>235</b>	<b>0,080</b>	<b>562,6</b>		<b>643,0</b>		<b>723,3</b>		<b>803,7</b>	
ППБ СПБ-200-III	2000	180	235	0,085	592,2		676,8		761,4		846,0	
<b>ППБ СПБ-210-III</b>	<b>2100</b>	<b>180</b>	<b>235</b>	<b>0,089</b>	<b>621,8</b>		<b>710,6</b>		<b>799,5</b>		<b>888,3</b>	
ППБ СПБ-220-III	2200	180	235	0,093	651,4		744,5		837,5		930,6	
<b>ППБ СПБ-240-III</b>	<b>2400</b>	<b>180</b>	<b>235</b>	<b>0,102</b>	<b>710,6</b>		<b>812,2</b>		<b>913,7</b>		<b>1015,2</b>	
ППБ СПБ-250-III	2500	180	235	0,106	740,3		846,0		951,8		1057,5	
<b>ППБ СПБ-270-III</b>	<b>2700</b>	<b>180</b>	<b>235</b>	<b>0,114</b>	<b>799,5</b>		<b>913,7</b>		<b>1027,9</b>		<b>1142,1</b>	
ППБ СПБ-300-III	3000	180	235	0,127	888,3		1015,2		1142,1		1269,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1250</b>	<b>180</b>	<b>250</b>	<b>0,056</b>	<b>393,8</b>		<b>450,0</b>		<b>506,3</b>		<b>562,5</b>	
перемычка ПБ	1300	180	250	0,059	409,5		468,0		526,5		585,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>250</b>	<b>0,068</b>	<b>472,5</b>		<b>540,0</b>		<b>607,5</b>		<b>675,0</b>	
перемычка ПБ	1750	180	250	0,079	551,3		630,0		708,8		787,5	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2000</b>	<b>180</b>	<b>250</b>	<b>0,090</b>	<b>630,0</b>		<b>720,0</b>		<b>810,0</b>		<b>900,0</b>	
перемычка ПБ	2250	180	250	0,101	708,8		810,0		911,3		1012,5	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2500</b>	<b>180</b>	<b>250</b>	<b>0,113</b>	<b>787,5</b>		<b>900,0</b>		<b>1012,5</b>		<b>1125,0</b>	
перемычка ПБ	2750	180	250	0,124	866,3		990,0		1113,8		1237,5	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>250</b>	<b>0,135</b>	<b>945,0</b>		<b>1080,0</b>		<b>1215,0</b>		<b>1350,0</b>	
перемычка ПБ	3250	180	250	0,146	1023,8		1170,0		1316,3		1462,5	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3500</b>	<b>180</b>	<b>250</b>	<b>0,158</b>	<b>1102,5</b>		<b>1260,0</b>		<b>1417,5</b>		<b>1575,0</b>	

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ ПЕРЕМЫЧЕК			м <sup>3</sup> /1шт	СТОИМОСТЬ							
	длина L	ширина В	высота Н		плотность Д 300		плотность Д 400		плотность Д 500		плотность Д 600	
					до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.
ППБ СПБ-120-І	1200	180	295	0,064	446,0		509,8		573,5		637,2	
<b>ППБ СПБ-130-І</b>	<b>1300</b>	<b>180</b>	<b>295</b>	<b>0,069</b>	<b>483,2</b>		<b>552,2</b>		<b>621,3</b>		<b>690,3</b>	
ППБ СПБ-140-І	1400	180	295	0,074	520,4		594,7		669,1		743,4	
<b>ППБ СПБ-150-І</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>295</b>	<b>0,080</b>	<b>557,6</b>		<b>637,2</b>		<b>716,9</b>		<b>796,5</b>	
ППБ СПБ-170-І	1700	180	295	0,090	631,9		722,2		812,4		902,7	
<b>ППБ СПБ-180-І</b>	<b>1800</b>	<b>180</b>	<b>295</b>	<b>0,096</b>	<b>669,1</b>		<b>764,6</b>		<b>860,2</b>		<b>955,8</b>	
ППБ СПБ-190-І	1900	180	295	0,101	706,2		807,1		908,0		1008,9	
<b>ППБ СПБ-200-І</b>	<b>2000</b>	<b>180</b>	<b>295</b>	<b>0,106</b>	<b>743,4</b>		<b>849,6</b>		<b>955,8</b>		<b>1062,0</b>	
ППБ СПБ-210-І	2100	180	295	0,112	780,6		892,1		1003,6		1115,1	
<b>ППБ СПБ-220-І</b>	<b>2200</b>	<b>180</b>	<b>295</b>	<b>0,117</b>	<b>817,7</b>		<b>934,6</b>		<b>1051,4</b>		<b>1168,2</b>	
ППБ СПБ-240-І	2400	180	295	0,127	892,1		1019,5		1147,0		1274,4	
<b>ППБ СПБ-250-І</b>	<b>2500</b>	<b>180</b>	<b>295</b>	<b>0,133</b>	<b>929,3</b>		<b>1062,0</b>		<b>1194,8</b>		<b>1327,5</b>	
ППБ СПБ-270-І	2700	180	295	0,143	1003,6		1147,0		1290,3		1433,7	
<b>ППБ СПБ-300-І</b>	<b>3000</b>	<b>180</b>	<b>295</b>	<b>0,159</b>	<b>1115,1</b>		<b>1274,4</b>		<b>1433,7</b>		<b>1593,0</b>	
перемычка ПБ	1200	200	150	0,036	252,0		288,0		324,0		360,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1500</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>0,045</b>	<b>315,0</b>		<b>360,0</b>		<b>405,0</b>		<b>450,0</b>	
перемычка ПБ	1800	200	150	0,054	378,0		432,0		486,0		540,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2100</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>0,063</b>	<b>441,0</b>		<b>504,0</b>		<b>567,0</b>		<b>630,0</b>	
перемычка ПБ	2400	200	150	0,072	504,0		576,0		648,0		720,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2700</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>0,081</b>	<b>567,0</b>		<b>648,0</b>		<b>729,0</b>		<b>810,0</b>	
перемычка ПБ	3000	200	150	0,090	630,0		720,0		810,0		900,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3500</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>0,105</b>	<b>735,0</b>		<b>840,0</b>		<b>945,0</b>		<b>1050,0</b>	
перемычка ПБ	4000	200	150	0,120	840,0		960,0		1080,0		1200,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1200</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>0,038</b>	<b>268,8</b>		<b>307,2</b>		<b>345,6</b>		<b>384,0</b>	
перемычка ПБ	1500	200	160	0,048	336,0		384,0		432,0		480,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1800</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>0,058</b>	<b>403,2</b>		<b>460,8</b>		<b>518,4</b>		<b>576,0</b>	
перемычка ПБ	2100	200	160	0,067	470,4		537,6		604,8		672,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2400</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>0,077</b>	<b>537,6</b>		<b>614,4</b>		<b>691,2</b>		<b>768,0</b>	
перемычка ПБ	2700	200	160	0,086	604,8		691,2		777,6		864,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>0,096</b>	<b>672,0</b>		<b>768,0</b>		<b>864,0</b>		<b>960,0</b>	
перемычка ПБ	1200	200	190	0,046	319,2		364,8		410,4		456,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1500</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>0,057</b>	<b>399,0</b>		<b>456,0</b>		<b>513,0</b>		<b>570,0</b>	
перемычка ПБ	1800	200	190	0,068	478,8		547,2		615,6		684,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2100</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>0,080</b>	<b>558,6</b>		<b>638,4</b>		<b>718,2</b>		<b>798,0</b>	
перемычка ПБ	2400	200	190	0,091	638,4		729,6		820,8		912,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2700</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>0,103</b>	<b>718,2</b>		<b>820,8</b>		<b>923,4</b>		<b>1026,0</b>	
перемычка ПБ	3000	200	190	0,114	798,0		912,0		1026,0		1140,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3500</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>0,133</b>	<b>931,0</b>		<b>1064,0</b>		<b>1197,0</b>		<b>1330,0</b>	
перемычка ПБ	4000	200	190	0,152	1064,0		1216,0		1368,0		1520,0	
<b>ППБ СПБ-120-ІІ</b>	<b>1200</b>	<b>200</b>	<b>235</b>	<b>0,056</b>	<b>394,8</b>		<b>451,2</b>		<b>507,6</b>		<b>564,0</b>	
ППБ СПБ-150-ІІ	1500	200	235	0,071	493,5		564,0		634,5		705,0	
<b>ППБ СПБ-180-ІІ</b>	<b>1800</b>	<b>200</b>	<b>235</b>	<b>0,085</b>	<b>592,2</b>		<b>676,8</b>		<b>761,4</b>		<b>846,0</b>	
ППБ СПБ-210-ІІ	2100	200	235	0,099	690,9		789,6		888,3		987,0	
<b>ППБ СПБ-240-ІІ</b>	<b>2400</b>	<b>200</b>	<b>235</b>	<b>0,113</b>	<b>789,6</b>		<b>902,4</b>		<b>1015,2</b>		<b>1128,0</b>	
ППБ СПБ-270-ІІ	2700	200	235	0,127	888,3		1015,2		1142,1		1269,0	
<b>ППБ СПБ-300-ІІ</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>235</b>	<b>0,141</b>	<b>987,0</b>		<b>1128,0</b>		<b>1269,0</b>		<b>1410,0</b>	
перемычка ПБ	1000	200	250	0,050	350,0		400,0		450,0		500,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1100</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0,055</b>	<b>385,0</b>		<b>440,0</b>		<b>495,0</b>		<b>550,0</b>	
перемычка ПБ	1250	200	250	0,063	437,5		500,0		562,5		625,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1300</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0,065</b>	<b>455,0</b>		<b>520,0</b>		<b>585,0</b>		<b>650,0</b>	
перемычка ПБ	1500	200	250	0,075	525,0		600,0		675,0		750,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1750</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0,088</b>	<b>612,5</b>		<b>700,0</b>		<b>787,5</b>		<b>875,0</b>	
перемычка ПБ	2000	200	250	0,100	700,0		800,0		900,0		1000,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2250</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0,113</b>	<b>787,5</b>		<b>900,0</b>		<b>1012,5</b>		<b>1125,0</b>	
перемычка ПБ	2500	200	250	0,125	875,0		1000,0		1125,0		1250,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2750</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0,138</b>	<b>962,5</b>		<b>1100,0</b>		<b>1237,5</b>		<b>1375,0</b>	
перемычка ПБ	3000	200	250	0,150	1050,0		1200,0		1350,0		1500,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3500</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0,175</b>	<b>1225,0</b>		<b>1400,0</b>		<b>1575,0</b>		<b>1750,0</b>	

# Перемычки Армированные (ПБ)

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ ПЕРЕМЫЧЕК			м <sup>3</sup> /шт	СТОИМОСТЬ							
	длина L	ширина B	высота H		плотность Д 300		плотность Д 400		плотность Д 500		плотность Д 600	
					до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.
ПБ СПБ-120-Х1	1200	200	295	0,071	495,6		566,4		637,2		708,0	
<b>ПБ СПБ-150-Х1</b>	<b>1500</b>	<b>200</b>	<b>295</b>	<b>0,089</b>	<b>619,5</b>		<b>708,0</b>		<b>796,5</b>		<b>885,0</b>	
ПБ СПБ-180-Х1	1800	200	295	0,106	743,4		849,6		955,8		1062,0	
<b>ПБ СПБ-210-Х1</b>	<b>2100</b>	<b>200</b>	<b>295</b>	<b>0,124</b>	<b>867,3</b>		<b>991,2</b>		<b>1115,1</b>		<b>1239,0</b>	
ПБ СПБ-240-Х1	2400	200	295	0,142	991,2		1132,8		1274,4		1416,0	
<b>ПБ СПБ-270-Х1</b>	<b>2700</b>	<b>200</b>	<b>295</b>	<b>0,159</b>	<b>1115,1</b>		<b>1274,4</b>		<b>1433,7</b>		<b>1593,0</b>	
ПБ СПБ-300-Х1	3000	200	295	0,177	1239,0		1416,0		1593,0		1770,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1200</b>	<b>250</b>	<b>190</b>	<b>0,057</b>	<b>570,0</b>		<b>627,0</b>		<b>684,0</b>		<b>741,0</b>	
перемычка ПБ	1500	250	190	0,071	712,5		783,8		855,0		926,3	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1800</b>	<b>250</b>	<b>190</b>	<b>0,086</b>	<b>855,0</b>		<b>940,5</b>		<b>1026,0</b>		<b>1111,5</b>	
перемычка ПБ	2100	250	190	0,100	997,5		1097,3		1197,0		1296,8	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2400</b>	<b>250</b>	<b>190</b>	<b>0,114</b>	<b>1140,0</b>		<b>1254,0</b>		<b>1368,0</b>		<b>1482,0</b>	
перемычка ПБ	2700	250	190	0,128	1282,5		1410,8		1539,0		1667,3	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3000</b>	<b>250</b>	<b>190</b>	<b>0,143</b>	<b>1425,0</b>		<b>1567,5</b>		<b>1710,0</b>		<b>1852,5</b>	
перемычка ПБ	3500	250	190	0,166	1662,5		1828,8		1995,0		2161,3	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1200</b>	<b>250</b>	<b>220</b>	<b>0,066</b>	<b>660,0</b>		<b>726,0</b>		<b>792,0</b>		<b>858,0</b>	
перемычка ПБ	1500	250	220	0,083	825,0		907,5		990,0		1072,5	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1800</b>	<b>250</b>	<b>220</b>	<b>0,099</b>	<b>990,0</b>		<b>1089,0</b>		<b>1188,0</b>		<b>1287,0</b>	
перемычка ПБ	2100	250	220	0,116	1155,0		1270,5		1386,0		1501,5	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2400</b>	<b>250</b>	<b>220</b>	<b>0,132</b>	<b>1320,0</b>		<b>1452,0</b>		<b>1584,0</b>		<b>1716,0</b>	
перемычка ПБ	2700	250	220	0,149	1485,0		1633,5		1782,0		1930,5	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3000</b>	<b>250</b>	<b>220</b>	<b>0,165</b>	<b>1650,0</b>		<b>1815,0</b>		<b>1980,0</b>		<b>2145,0</b>	
перемычка ПБ	3700	250	220	0,204	2035,0		2238,5		2442,0		2645,5	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1000</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0,060</b>	<b>480,0</b>		<b>540,0</b>		<b>600,0</b>		<b>660,0</b>	
перемычка ПБ	1100	300	200	0,066	528,0		594,0		660,0		726,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1250</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0,075</b>	<b>600,0</b>		<b>675,0</b>		<b>750,0</b>		<b>825,0</b>	
перемычка ПБ	1300	300	200	0,078	624,0		702,0		780,0		858,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1500</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0,090</b>	<b>720,0</b>		<b>810,0</b>		<b>900,0</b>		<b>990,0</b>	
перемычка ПБ	1750	300	200	0,105	840,0		945,0		1050,0		1155,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2000</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0,120</b>	<b>960,0</b>		<b>1080,0</b>		<b>1200,0</b>		<b>1320,0</b>	
перемычка ПБ	2250	300	200	0,135	1080,0		1215,0		1350,0		1485,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2500</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0,150</b>	<b>1200,0</b>		<b>1350,0</b>		<b>1500,0</b>		<b>1650,0</b>	
перемычка ПБ	2750	300	200	0,165	1320,0		1485,0		1650,0		1815,0	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0,180</b>	<b>1440,0</b>		<b>1620,0</b>		<b>1800,0</b>		<b>1980,0</b>	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1000</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>0,075</b>	<b>600,0</b>		<b>675,0</b>		<b>750,0</b>		<b>825,0</b>	
перемычка ПБ	1100	300	250	0,083	660,0		742,5		825,0		907,5	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1250</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>0,094</b>	<b>750,0</b>		<b>843,8</b>		<b>937,5</b>		<b>1031,3</b>	
перемычка ПБ	1300	300	250	0,098	780,0		877,5		975,0		1072,5	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1500</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>0,113</b>	<b>900,0</b>		<b>1012,5</b>		<b>1125,0</b>		<b>1237,5</b>	
перемычка ПБ	1750	300	250	0,131	1050,0		1181,3		1312,5		1443,8	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2000</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>0,150</b>	<b>1200,0</b>		<b>1350,0</b>		<b>1500,0</b>		<b>1650,0</b>	
перемычка ПБ	2250	300	250	0,169	1350,0		1518,8		1687,5		1856,3	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2500</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>0,188</b>	<b>1500,0</b>		<b>1687,5</b>		<b>1875,0</b>		<b>2062,5</b>	
перемычка ПБ	2750	300	250	0,206	1650,0		1856,3		2062,5		2268,8	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>0,225</b>	<b>1800,0</b>		<b>2025,0</b>		<b>2250,0</b>		<b>2475,0</b>	

НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ ПЕРЕМЫЧЕК			м <sup>3</sup> /1шт	СТОИМОСТЬ							
	длина L	ширина В	высота Н		плотность Д 300		плотность Д 400		плотность Д 500		плотность Д 600	
					до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.	до 100шт.	опт.
перемычка ПБ	1200	380	140	0,064	638,4		702,2		766,1		829,9	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1500</b>	<b>380</b>	<b>140</b>	<b>0,080</b>	<b>798,0</b>		<b>877,8</b>		<b>957,6</b>		<b>1037,4</b>	
перемычка ПБ	1800	380	140	0,096	957,6		1053,4		1149,1		1244,9	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2100</b>	<b>380</b>	<b>140</b>	<b>0,112</b>	<b>1117,2</b>		<b>1228,9</b>		<b>1340,6</b>		<b>1452,4</b>	
перемычка ПБ	2400	380	140	0,128	1276,8		1404,5		1532,2		1659,8	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2700</b>	<b>380</b>	<b>140</b>	<b>0,144</b>	<b>1436,4</b>		<b>1580,0</b>		<b>1723,7</b>		<b>1867,3</b>	
перемычка ПБ	3000	380	140	0,160	1596,0		1755,6		1915,2		2074,8	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3500</b>	<b>380</b>	<b>140</b>	<b>0,186</b>	<b>1862,0</b>		<b>2048,2</b>		<b>2234,4</b>		<b>2420,6</b>	
перемычка ПБ	1200	380	190	0,087	866,4		953,0		1039,7		1126,3	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1500</b>	<b>380</b>	<b>190</b>	<b>0,108</b>	<b>1083,0</b>		<b>1191,3</b>		<b>1299,6</b>		<b>1407,9</b>	
перемычка ПБ	1800	380	190	0,130	1299,6		1429,6		1559,5		1689,5	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2100</b>	<b>380</b>	<b>190</b>	<b>0,152</b>	<b>1516,2</b>		<b>1667,8</b>		<b>1819,4</b>		<b>1971,1</b>	
перемычка ПБ	2400	380	190	0,173	1732,8		1906,1		2079,4		2252,6	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2700</b>	<b>380</b>	<b>190</b>	<b>0,195</b>	<b>1949,4</b>		<b>2144,3</b>		<b>2339,3</b>		<b>2534,2</b>	
перемычка ПБ	3000	380	190	0,217	2166,0		2382,6		2599,2		2815,8	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3700</b>	<b>380</b>	<b>190</b>	<b>0,267</b>	<b>2671,4</b>		<b>2938,5</b>		<b>3205,7</b>		<b>3472,8</b>	
перемычка ПБ	4000	380	190	0,289	2888,0		3176,8		3465,6		3754,4	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1200</b>	<b>380</b>	<b>220</b>	<b>0,100</b>	<b>1103,5</b>		<b>1203,8</b>		<b>1304,2</b>		<b>1404,5</b>	
перемычка ПБ	1500	380	220	0,125	1379,4		1504,8		1630,2		1755,6	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>1800</b>	<b>380</b>	<b>220</b>	<b>0,150</b>	<b>1655,3</b>		<b>1805,8</b>		<b>1956,2</b>		<b>2106,7</b>	
перемычка ПБ	2100	380	220	0,176	1931,2		2106,7		2282,3		2457,8	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>2400</b>	<b>380</b>	<b>220</b>	<b>0,201</b>	<b>2207,0</b>		<b>2407,7</b>		<b>2608,3</b>		<b>2809,0</b>	
перемычка ПБ	2700	380	220	0,226	2482,9		2708,6		2934,4		3160,1	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>3000</b>	<b>380</b>	<b>220</b>	<b>0,251</b>	<b>2758,8</b>		<b>3009,6</b>		<b>3260,4</b>		<b>3511,2</b>	
перемычка ПБ	3500	380	220	0,293	3218,6		3511,2		3803,8		4096,4	
<b>перемычка ПБ</b>	<b>4000</b>	<b>380</b>	<b>220</b>	<b>0,334</b>	<b>3678,4</b>		<b>4012,8</b>		<b>4347,2</b>		<b>4681,6</b>	

## Технические характеристики полистиролбетонных армированных стальными каркасами перемычек

Плотность: Д250 Д300 Д350 Д400 Д450 Д500 Д600 Д700

Марка по морозостойкости: не ниже F100-F200

Класс прочности на сжатие: В1,0 - В3,5

Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,077-0,145 Вт/(м °С)

ШИРИНА: 100 115 120 140 150 175 180 190 200 215 250 290 300 380 400 415 (возможен шаг кратный 5мм. 100,105,115,120,125....415мм)

ВЫСОТА: 65 90 124 140 150 160 180 190 220 235 240 249 250 295 320 360 (возможен шаг кратный 5мм. 65,70,75....360мм)

ДЛИНА: 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4500 (возможен шаг кратный 10мм)

Широко распространенные железобетонные, пенобетонные, газобетонные и газосиликатные перемычки необходимо дополнительно утеплять. В противном случае такая перемычка станет "мостом холода" над каждым Вашим окном.

В таблице приведены типовые виды производимых перемычек по другим размерам перемычек присылайте заявку на электронную почту [blokplastbeton@mail.ru](mailto:blokplastbeton@mail.ru)